


Socken: Bälinge Inv.datum 14/6  
 Fastighet: Forkarby 2:1 Film nr: SM 7056  
 Gårdsnamn: Forkarby gård \* Ek. karta: 117 99  
 Ägare: \_\_\_\_\_ Inventerare Ulrich Lange  
 Ursprunglig funktion: Jordbruksfastighet Större unders.  
 Nuvarande funktion: \_\_\_\_\_ "  
 Källor: Ägaren. Svensk hembygd  
 Kulturhistorisk anmärkning: \_\_\_\_\_

Övrigt: Gården har tillkommit genom sammanslagning av fem gårdar, varav en (nr 11 eller 12) var rusthåll. Nr 2. "Villan" hitflyttad från Svartbäcken, där den skall ha varit ett posthus. Nr 5. Innehöll även slöjdkammare och ett mejeri. Bräddor i överdelen. Nr 10. Torken är från 1970-talet. Nr 11 och 12 var troligen sammanbyggda med uthus som brann 1949. Tilläggsisolerade 1982 liksom nr 2



Nr	Funktion	Vån	Stomme	Grund	Fasad/färg	Tak/färg	Datering
1	Bostadshus	1½	Tegel	Betong	Spritputs vit	Betong röd	1945
2	"	2½	Timmer	Huggen sten	Lockpanel röd	"	1902
3	Bod		Regelst.	Plint	Locklist FR	2-kupigt tegel	1800-tal:s sen. del
4	F.d.garage		"	Betong	Brädor do	"	1940-50
5	Bryggghus		Tegel	Huggen sten	Slätputs vit	"	1927
6	Källare		Sten				
7	Hönshus		Regelst.	Betong	Fasspont FR liggande	2-kupigt tegel	1915-20
8	Verkstad m.m.		Betong	"	Grå	Korr.plåt grå	1940-50
9	Loge		Regelst.	Plint	Brädor FR Plåt röd	Eternit grå	1800-tal:s slut
10	Do m. tork		"	Betong	Brädor FR	Plåt grå	1912
11	Bostadshus	1½	Timmer	Sten	Lockpanel röd	Betong röd	1750-1830
12	"	"	"	"	"	"	"
13	Källare		Sten				
14	Magasin		"	Sten- plint	Do faluröd	1-kupigt tegel	1800-50
15	Lider/ magasin		Timmer/ regelst.	"	"	2-kupigt do	1800-tal:s mitt
16	Ladugård		Timmer	Sten	Falurött	Plåt grå	1800-tal:s sen. del
17	Lider		"	Do plint	"	Do do falsad	"
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Bälunge sn, Förkarby 2:1




2 2 1 1



3 3 5 3



4,3 7 8 5



1,6 15 11-12 16



11-12



14 14 11-12 11-12